

Nem érem el a Vigor router webes felületét, miután frissítettem a firmware-t, mi a teendő?

Frissítse újra a router firmware-t.

Ha a firmware frissítő program segítségével továbbra sem sikerül, időtűllépés üzenet jelentkezik, akkor kövesse a lenti lépéseket a TFTP szerver bekapcsolásához, ami segítségével frissítheti a firmware-t.

1. Csatlakoztassa le a routert az áramellátásról.
2. Nyomja be és tartsa benyomva a „Factory Reset” gombot.
3. Csatlakoztassa újra az adaptert a routerhez.
4. A router bootlási szakaszában az ACT LED és a LINK LED (a router elülső panelén található ez a két LED)egyszerre villog.
5. Használja a firmware frissítő programot a firmware frissítéséhez.