

Hogyan frissítjük a firmware-t VigorPhone-on?

1.

Ha a firmware verzió régebbi, mint 12202.26.01.04, akkor kérem kattintson a következő linkre és töltsse le a 12202.26.01.04 firmware-t elsőnek, aztán kövesse a felsorolt lépéseket a firmware frissítéséhez.

<http://www.draytek.com/user/SupportDownloadsDetail.php?action=Load&MID=129&ID=395>

Ha a firmware verzió 12202.26.01.04 vagy régebbi, akkor kövesse a lenti lépéseket a VigorPhone firmware frissítéséhez.

2.

Elsőnek lépjen be a VigorPhone webes kezelőfelületére, aztán nyissa meg a System Settings fület, majd ott válassza a Firmware Upgrade lehetőséget. Válassza ki a fájlt : 12202.26.1.4 és nyomjon az OK-ra.

3.

Töltsse le a Router Tool-t a DrayTek honlapjáról,

<http://www.draytek.com/user/SupportDLUtility.php> és telepítse a számítógépére.

4.

Csatlakoztassa a gépéhez a VigorPhone-t LAN/PoE porton. Állítson be a gépén Static IP-t és adja meg a következőket.

IP cím: 192.168.1.10

Hálózati maszk: 255.255.255.0

Átjáró: 192.168.1.1

5.

Győződjön meg arról, hogy a Számítógép és a VigorPhone között megfelelően stabil a kapcsolat. Aztán kapcsolja ki a VigorPhone-t. (Húzza ki a tápkábelt.)

6.

Tartsa nyomva az ENTER és a MENU gombot, közben csatlakoztassa újra a tápkábelt a VigorPhone-hoz.


7.

Miután a VigorPhone újraindult, a következő felirat jelenik meg AUTO UPGRADE Waite for Image a VigorPhone kijelzőjén. Ha a következő üzenet jelenik meg a kijelzőn AUTO UPGRADE TFTP Fail, akkor a Számítógép és a VigorPhone között a kapcsolat megszakadt. Kérem térjen vissza az 5ös lépéshez és ismételje meg újra.

8.

Nyissa meg a Start>>Programs>>Router Tools>>Firmware Upgrade Utility programot. Gépelje be 192.168.1.2 Router IP rubrikába. Válassza ki a megfelelő firmware-t, írja be a VigorPhone-hoz tartozó jelszót és kattintson a SEND gombra.

Megjegyzés: A firmware tallózásakor válassza a *.* formátumot. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy nem található a fájl.



9.

Miután rányomott a SEND gombra a következő feliratokat fogja látnia a VigorPhone-on lépésről lépésre.

AUTO UPGRADE Upgrade rootfs
AUTO UPGRADE Upgrade kernel
AUTO UPGRADE Upgrade Phone
AUTO UPGRADE Upgrade Successful boot

10.

Ezután a VigorPhone automatikusan újraindul. Újraindulás után az eszközökön sikeres volt a Firmware frissítést.